

АКТ

Визуального осмотра территории и кровли учреждения

«21» февраля 2024 г.

На основании приказа директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» № 35 от 21.02.2024г. комиссия в составе:

Учителя Крупской С.А.,

учителя Куреневой Н.С.

уборщика территории Петровой С.В.

провела визуальное обследование территории и кровли образовательного учреждения с целью выявления снежных заносов и сосулек на кровле, заснеженных и обледеневших путей и подходов к зданию.

В результате осмотра установлено:


Подъездные пути, пешеходные дорожки расчищены, крыльцо чистое, сухое, снежных глыб и сосулек на кровле, способных причинить вред здоровью обучающихся, нет.

Выводы и рекомендации комиссии:

Уборщику территории произвести очистку навеса над главным входом от снега.

Подписи:

 — Крупская С.А.

 — Куренева Н.С.

 — Петрова С.В.



